

Kvernød Gry Holm

Fra: Siv Blyseth <sb@dmr.as>
Sendt: fredag 7. januar 2022 09:28
Til: Siri Johanson
Kopi: Bjarke Gregers-Jensen; Per Morten Bjerkli
Emne: Re: Stormyra massedeponi

Hei,

Der det ikke er funnet kvikkleire og tiltakskategori K1/K2 er det ikke relevant med uavhengig kvalitetssikring i henhold til tek 17. Vi er enig i valg av tiltakskategori og supplerende grunnundersøkelser. Vi anser vårt mandat ferdig i denne saken.

Med vennlig hilsen

Siv Blyseth

Geotekniker



DMR Miljø og Geoteknikk AS
Maridalsveien 163, 0461 Oslo



Mobil: 467 07 907
Org.nr. 914 594 529 MVA

Meld deg på vårt elektroniske nyhetsbrev på www.dmr.as og møt oss på [LinkedIn](#) og [Facebook](#).

man. 3. jan. 2022 kl. 10:05 skrev Siri Johanson <siri.johanson@ramboll.no>:

Hei og godt nytt år.

Etter kommentarer fra 3. partskontroll er det utført supplerende grunnundersøkelser. Notat og datarapport er revidert og lagt ved.

Det er ikke registrert kvikkleire, men da tiltaksområdene ligger innenfor et potensielt utløpsområde har vi utført en vurdering iht. NVEs veileder 1/2019. Tiltakene plasseres i tiltakskategori K1/K2 og det er derfor ikke krav om utredning av områdestabilitet. Beskrevne tiltak medfører ingen forverring av områdestabilitet.

Med vennlig hilsen

Siri Johanson

Sivilingeniør

Avdeling geoteknikk midt & nord

M +47 95843037

siri.johanson@ramboll.no

Connect with us  

Rambøll

Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
N-7493 Trondheim

<https://no.ramboll.com>